

Naprawa mieszadła SWZ

1. Naprawa niesprawnego mieszadła firmy Grundfos nr. Kat. 98522720
Typu AFG.22.130.78.Ex.5.1A.a 2,2 kW 400 V 10m +MS z przekładnią planetarną.
2. Woda w oleju wraz z opiłkami
3. Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów:
 - uszczelnienie 95065462
 - łożyska przekładni 95065459
 - łożyska silnika 95065459
 - zestaw uszczeliek z uszczelnieniem wtórnym 95065480
 - uszczelki śmigła 95039130
 - przekładnia Stage 1 95065494
 - przekładnia Stage 2 95038554
 - olej /wymiana
4. Przezwrojenie silnika
5. Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt.

Wykonawca ma posiadać odpowiednie uprawnienia do napraw tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzenia przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.

Kierownik
Działu Eksploatacji i Inwestycji
mgr inż. Andrzej Jankowski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak