



**Zlecniodawca:**

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze  
Gdańskim  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański

**Wykonawca:**

P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY  
ul. Żywiecka 89/2  
43-300 Bielsko-Biała

**PROTOKÓŁ nr 20/2024**

**OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ DROGI**

*przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane*

**1. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE:**

<b>ZARZĄDCA DROGI:</b>	Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
<b>DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:</b>	13.11.2024 r.
<b>NAZWA DROGI:</b>	St. Pomp – Osłonka
<b>NUMER DROGI:</b>	2321 G
<b>KATEGORIA DROGI:</b>	powiatowa
<b>DŁUGOŚĆ:</b>	0.720 km

## **2. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY:**

### **2.1. Stan nawierzchni:**

0+000 – 0+720 nierówności nawierzchni,  
0+658; 0+684 – 0+720 ubytki nawierzchni,  
0+684 – 0+720 ubytki warstwy ścieralnej nawierzchni,  
0+684 – 0+720 spękania siatkowe nawierzchni.

### **2.2. Stan poboczy:**

pobocza zawyżone oraz porośnięte przez roślinność.

### **2.3. Stan odwodnienia:**

rowy porośnięte przez roślinność.

### **2.4. Stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

- a) chodniki: brak,
- b) ścieżki rowerowe: brak,
- c) bariery stalowe, energochłonne, łańcuchowe, inne: brak,
- d) oznakowanie pionowe: brak,
- e) oznakowanie poziome: brak,
- f) urządzenia sterowania ruchem: brak,
- g) słupki wskaźnikowe oraz inne: brak,
- h) oświetlenie: brak,
- i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: brak.

### **2.5. Obiekty mostowe: brak.**

### **2.6. Inne urządzenia drogi i jej otoczenia:**

- a) przystanki (zatoki autobusowe, wiaty, perony): brak,
- b) miejsca i zatoki postojowe: brak,
- c) zieleń: w pasie drogowym występuje roślinność niska i wysoka, która nie ogranicza widoczności. Ocenie nie podlega stan zdrowotny drzew.
- d) skrzyżowania z innymi drogami, zjazdy: brak zastrzeżeń.  
Występują zjazdy z drogi. Nawierzchnia zjazdów: kostka prefabrykowana, gruntowa.
- e) przejazdy kolejowo-drogowe/ przejścia dla pieszych przez tory kolejowe: brak,
- f) urządzenia i budowle "obce": występują w pasie drogowym.

### **3. ZAJĘTOŚĆ PASA DROGOWEGO:**

- a) reklamy: brak,
- b) prowadzone roboty drogowe: brak,
- c) inne dotyczące zagospodarowania terenów przyległych: brak.

### **4. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO DROGI, WNIOSKI I ZALECENIA:**

Droga na odcinku 0+000 – 0+684 posiada nawierzchnię z kostki kamiennej w stanie zadowalającym. Na odcinku 0+684 – 0+720 nawierzchnia z masy bitumicznej w stanie złym. Występują liczne nierówności, spękania oraz ubytki nawierzchni. Pobocza są zawyżone oraz porośnięte przez roślinność. Przydrożne rowy są porośnięte przez roślinność. Celem poprawy stanu technicznego i wartości użytkowej drogi należy przeprowadzić bieżące, regularne zabiegi utrzymaniowe.

#### **ZALECA SIĘ:**

- wyrównać nawierzchnię,
- uzupełnić ubytki nawierzchni,
- wymienić nawierzchnię na nową na odcinku 0+684 – 0+720,
- wyrównać nawierzchnię pobocza,
- usunąć roślinność porastającą pobocza,
- usunąć roślinność porastającą rowy.

**WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z WYKONANEJ KONTROLI:** Droga odcinkowo znajduje się w należyтым stanie technicznym, jednakże zapewnienie jej pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji. Na drodze występują odcinki o nieodpowiednim stanie technicznym, dlatego zapewnienie jej pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy bieżącej.

### **5. NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Zarządca udostępnił protokół z poprzedniego przeglądu – okresowej kontroli rocznej z 2023 r. Zalecenia zostały zrealizowane zgodnie z możliwościami Zamawiającego.

**6. TERMIN REALIZACJI:** niezwłocznie w miarę posiadanych środków finansowych.

**W załączeniu:**

- dokumentacja fotograficzna

***SPORZĄDZIŁ:***



**ZAŁĄCZNIK – dokumentacja fotograficzna:**

