



**Zlecniodawca:**

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze  
Gdańskim  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański

**Wykonawca:**

P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY  
ul. Żywiecka 89/2  
43-300 Bielsko-Biała

**PROTOKÓŁ nr 26/2024**

**OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ DROGI**

*przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane*

**1. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE:**

<b><i>ZARZĄDCA DROGI:</i></b>	Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
<b><i>DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:</i></b>	13.11.2024 r.
<b><i>NAZWA DROGI:</i></b>	Port rybacki – Kąty Rybackie
<b><i>NUMER DROGI:</i></b>	2327 G
<b><i>KATEGORIA DROGI:</i></b>	powiatowa
<b><i>DŁUGOŚĆ:</i></b>	1.705 km

## **2. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY:**

### **2.1. Stan nawierzchni:**

1+199 – 1+202; 1+515 – 1+519 spękania podłużne nawierzchni,  
1+654; 1+681 spękania poprzeczne nawierzchni.

### **2.2. Stan poboczy: brak.**

### **2.3. Stan odwodnienia: brak.**

### **2.4. Stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

- a) chodniki: brak zastrzeżeń,
- b) ścieżki rowerowe: brak,
- c) bariery stalowe, energochłonne, łańcuchowe, inne: brak zastrzeżeń,
- d) oznakowanie pionowe:  
0+569; 0+786 znak D-18, T-30 i T-3a odchylony od pionu,  
0+704 znak D-18, T-3a i T-30 odchylony od pionu,  
0+785 uszkodzona tabliczka T-25a,  
1+583 znak B-39 odchylony od pionu,
- e) oznakowanie poziome:  
0+107 – 0+190 wytarte oznakowanie poziome P-4 i P-1c,
- f) urządzenia sterowania ruchem: brak,
- g) słupki wskaźnikowe oraz inne: brak,
- h) oświetlenie: brak zastrzeżeń,
- i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: brak zastrzeżeń.

### **2.5. Obiekty mostowe: brak.**

### **2.6. Inne urządzenia drogi i jej otoczenia:**

- a) przystanki (zatoki autobusowe, wiaty, perony): brak,
- b) miejsca i zatoki postojowe: brak zastrzeżeń,
- c) zielen: w pasie drogowym występuje roślinność niska oraz wysoka, która nie ogranicza widoczności. Ocenie nie podlega stan zdrowotny drzew.
- d) skrzyżowania z innymi drogami, zjazdy: brak zastrzeżeń,  
Występują zjazdy z drogi. Nawierzchnia zjazdów: kostka prefabrykowana,
- e) przejazdy kolejowo-drogowe/ przejścia dla pieszych przez tory kolejowe: brak,
- f) urządzenia i budowle "obce": występują w pasie drogowym.

## **3. ZAJĘTOŚĆ PASA DROGOWEGO:**

- a) reklamy: brak,

- b) prowadzone roboty drogowe: brak,
- c) inne dotyczące zagospodarowania terenów przyległych: brak.

#### **4. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO DROGI, WNIOSKI I ZALECENIA:**

Droga posiada nawierzchnię z masy bitumicznej w stanie bardzo dobrym. Miejscowo występują pojedyncze spękania nawierzchni. Pobocza oraz odwodnienie nie występują w pasie drogowym. Do chodników nie ma zastrzeżeń. Celem poprawy stanu technicznego i wartości użytkowej drogi należy przeprowadzić bieżące, regularne zabiegi utrzymaniowe.

##### **ZALECA SIĘ:**

- wykonanie naprawy występujących spękań,
- ustawić znaki D-18, T-30 i T-3a, B-39 w sposób prawidłowy,
- wymienić tabliczkę T-25a na nową,
- odmalować oznakowanie poziome P-4 i P-1c.

**WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z WYKONANEJ KONTROLI:** Droga znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze jej bezpieczne użytkowanie.

#### **5. NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Zarządca udostępnił protokół z poprzedniego przeglądu – okresowej kontroli rocznej z 2023r. Zalecenia zostały zrealizowane zgodnie z możliwościami Zamawiającego.

**6.TERMIN REALIZACJI:** niezwłocznie w miarę posiadanych środków finansowych.

##### **W załączeniu:**

- dokumentacja fotograficzna

***SPORZĄDZIŁ:***



**ZAŁĄCZNIK – dokumentacja fotograficzna:**





