



**Zlecniodawca:**

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze  
Gdańskim  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański

**Wykonawca:**

P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY  
ul. Żywiecka 89/2  
43-300 Bielsko-Biała

**PROTOKÓŁ nr 25/2024**

**OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ DROGI**

*przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane*

**1. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE:**

<b>ZARZĄDCA DROGI:</b>	Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
<b>DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:</b>	13.11.2024 r.
<b>NAZWA DROGI:</b>	Port rybacki – Sztutowo
<b>NUMER DROGI:</b>	2326 G
<b>KATEGORIA DROGI:</b>	powiatowa
<b>DŁUGOŚĆ:</b>	2.200 km

## **2. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY:**

### **2.1. Stan nawierzchni:**

1+129; 1+343; 1+523; 1+639 – 1+644; 1+719; 1+766 spękania podłużne nawierzchni,  
1+194 – 1+201; 1+918; 1+970 – 2+200 spękania siatkowe nawierzchni,  
1+370; 1+460 spękania poprzeczne nawierzchni.

### **2.2. Stan poboczy: brak zastrzeżeń.**

### **2.3. Stan odwodnienia: rynienki odprowadzające niedrożne.**

### **2.4. Stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

a) chodniki: brak zastrzeżeń,

b) ścieżki rowerowe: brak,

c) bariery stalowe, energochłonne, łańcuchowe, inne: brak zastrzeżeń,

d) oznakowanie pionowe:

0+095 zanieczyszczona tarcza znaku B-1

0+119 wyblakła i zanieczyszczona tarcza znaku A-7,

0+246 znak pionowy D-18a odchylony od pionu, tarcza tabliczki T-29 ustawiona w złym kierunku,

2+002 wyblakła tarcza znaku B-39,

2+044 zanieczyszczone tarcze znaków D-1 i T-6a,

2+137 znak pionowy D-1 i T-6a odchylony od pionu,

e) oznakowanie poziome: brak zastrzeżeń,

f) urządzenia sterowania ruchem: brak,

g) słupki wskaźnikowe oraz inne: brak,

h) oświetlenie: brak zastrzeżeń,

i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:

0+444; 0+470; 0+474; 0+523 słupek U-12c odchylony od pionu.

### **2.5. Obiekty mostowe: brak.**

### **2.6. Inne urządzenia drogi i jej otoczenia:**

a) przystanki (zatoki autobusowe, wiaty, perony): brak zastrzeżeń,

b) miejsca i zatoki postojowe:

0+244 – 0+343 uszkodzona lewa zatoka postojowa,

c) zielen: w pasie drogowym występuje roślinność niska oraz wysoka, która nie ogranicza widoczności. Ocenie nie podlega stan zdrowotny drzew.

d) skrzyżowania z innymi drogami, zjazdy: brak zastrzeżeń,

Występują zjazdy z drogi. Nawierzchnia zjazdów: masa bitumiczna, kostka prefabrykowana, gruntowa, prefabrykat betonowy,

e) przejazdy kolejowo-drogowe/ przejścia dla pieszych przez tory kolejowe: brak,

f) urządzenia i budowle "obce": występują w pasie drogowym,

1+946 uszkodzona pokrywa urządzenia obcego.

### **3. ZAJĘTOŚĆ PASA DROGOWEGO:**

a) reklamy: brak,

b) prowadzone roboty drogowe:

2+029 – 2+104 roboty drogowe na lewym poboczu,

c) inne dotyczące zagospodarowania terenów przyległych: brak.

### **4. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO DROGI, WNIOSKI I ZALECENIA:**

Droga posiada nawierzchnię z kostki prefabrykowanej w stanie bardzo dobrym na odcinku 0+000 – 0+127. Odcinek 0+127 – 2+200 posiada nawierzchnię z masy bitumicznej. Jej stan określa się jako bardzo dobry na odcinku 0+127 – 1+970 oraz dobry na odcinku 1+970 – 2+200. Występują spękania poprzeczne, podłużne i siatkowe. Do poboczy i chodników brak zastrzeżeń. Rynienki odprowadzające są niedrożne. Celem poprawy stanu technicznego i wartości użytkowej drogi należy przeprowadzić bieżące, regularne zabiegi utrzymaniowe.

#### **ZALECA SIĘ:**

- wykonanie naprawy występujących spękań,
- udrożnić rynienki odprowadzające,
- wymienić tarcze znaków A-7 i B-39 na nowe,
- wyczyścić tarcze znaków B-1, D-1 i T-6a,
- ustawić znaki D-1, D-18a i T-6a w prawidłowy sposób,
- ustawić tarczę tabliczki T-29 w prawidłowym kierunku,
- ustawić słupki U-12c w prawidłowy sposób,
- wykonanie naprawy uszkodzonej zatoki postojowej.

**WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z WYKONANEJ KONTROLI:** Droga znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze jej bezpieczne użytkowanie.

**5. NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Zarządca udostępnił protokół z poprzedniego przeglądu – okresowej kontroli rocznej z 2023r.

Zalecenia zostały zrealizowane zgodnie z możliwościami Zamawiającego.

**6.TERMIN REALIZACJI:** niezwłocznie w miarę posiadanych środków finansowych.

**W załączeniu:**

- dokumentacja fotograficzna

***SPORZĄDZIŁ:***



**ZAŁĄCZNIK – dokumentacja fotograficzna:**





