



**Zlecniodawca:**

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze  
Gdańskim  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański

**Wykonawca:**

P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY  
ul. Żywiecka 89/2  
43-300 Bielsko-Biała

**PROTOKÓŁ nr 28.2/2024**

***OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ DROGI***

*przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane*

**1. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE:**

|  |   |
|--|---|
| <b><i>ZARZĄDCA DROGI:</i></b>                | Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  |
| <b><i>DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:</i></b> | 13.11.2024 r.                           |
| <b><i>NAZWA DROGI:</i></b>                   | Drewnica – Bronowo – Szarpawa – DK nr 7 |
| <b><i>NUMER DROGI:</i></b>                   | 2329 G                                  |
| <b><i>KATEGORIA DROGI:</i></b>               | powiatowa                               |
| <b><i>DŁUGOŚĆ:</i></b>                       | 0.863 km                                |

## **2. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY:**

### **2.1. Stan nawierzchni:**

0+003 – 0+004; 0+224 – 0+226; 0+235 – 0+238; 0+387 – 0+388 spękania podłużne nawierzchni,  
0+186 spękania poprzeczne nawierzchni.

**2.2. Stan poboczy:** pobocza miejscowo porośnięte przez roślinność.

**2.3. Stan odwodnienia:** rowy miejscowo porośnięte przez roślinność.

### **2.4. Stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

- a) chodniki: brak,
- b) ścieżki rowerowe: brak,
- c) bariery stalowe, energochłonne, łańcuchowe, inne: brak zastrzeżeń,
- d) oznakowanie pionowe: brak zastrzeżeń,
- e) oznakowanie poziome: brak zastrzeżeń,
- f) urządzenia sterowania ruchem: brak,
- g) słupki wskaźnikowe oraz inne: brak,
- h) oświetlenie: brak,
- i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: brak zastrzeżeń.

**2.5. Obiekty mostowe:** brak.

### **2.6. Inne urządzenia drogi i jej otoczenia:**

- a) przystanki (zatoki autobusowe, wiaty, perony): brak,
- b) miejsca i zatoki postojowe: brak,
- c) zielen: w pasie drogowym występuje roślinność niska oraz wysoka, która nie ogranicza widoczności. Ocenie nie podlega stan zdrowotny drzew.
- d) skrzyżowania z innymi drogami, zjazdy: brak zastrzeżeń,  
Występują zjazdy z drogi. Nawierzchnia zjazdów: masa bitumiczna, kostka prefabrykowana,
- e) przejazdy kolejowo-drogowe/ przejścia dla pieszych przez tory kolejowe: brak,
- f) urządzenia i budowle "obce": występują w pasie drogowym.

## **3. ZAJĘTOŚĆ PASA DROGOWEGO:**

- a) reklamy: brak,

- b) prowadzone roboty drogowe: brak,
- c) inne dotyczące zagospodarowania terenów przyległych: brak.

#### **4. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO DROGI, WNIOSKI I ZALECENIA:**

Droga posiada nawierzchnię z masy bitumicznej w stanie bardzo dobrym. Występują miejscowe spękania nawierzchni. Występujące pobocza miejscowo porośnięte przez roślinność. Rowy miejscowo porośnięte przez roślinność. Chodniki nie występują. Celem poprawy stanu technicznego i wartości użytkowej drogi należy przeprowadzić bieżące, regularne zabiegi utrzymaniowe.

##### **ZALECA SIĘ:**

- wykonanie naprawy występujących spękań,
- wykosić roślinność porastającą pobocza,
- wykosić roślinność porastającą rowy.

**WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z WYKONANEJ KONTROLI:** Droga znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze jej bezpieczne użytkowanie.

#### **5. NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Zarządca udostępnił protokół z poprzedniego przeglądu – okresowej kontroli rocznej z 2023r. Zalecenia zostały zrealizowane zgodnie z możliwościami Zamawiającego.

**6. TERMIN REALIZACJI:** niezwłocznie w miarę posiadanych środków finansowych.

##### **W załączeniu:**

- dokumentacja fotograficzna

***SPORZĄDZIŁ:***

**ZAŁĄCZNIK – dokumentacja fotograficzna:**

