



**Zlecniodawca:**

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze  
Gdańskim  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański

**Wykonawca:**

P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY  
ul. Żywiecka 89/2  
43-300 Bielsko-Biała

**PROTOKÓŁ nr 24/2024**

**OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ DROGI**

*przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane*

**1. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE:**

<b>ZARZĄDCA DROGI:</b>	Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
<b>DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:</b>	13.11.2024 r.
<b>NAZWA DROGI:</b>	Port rybacki – Stegna
<b>NUMER DROGI:</b>	2325 G
<b>KATEGORIA DROGI:</b>	powiatowa
<b>DŁUGOŚĆ:</b>	2.466 km

## **2. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY:**

### **2.1. Stan nawierzchni:**

2+464 – 2+469 spękania podłużne nawierzchni,

2+475 spękanie siatkowe nawierzchni,

2+475 spękanie poprzeczne nawierzchni.

### **2.2. Stan poboczy: brak,**

### **2.3. Stan odwodnienia:**

0+248; 1+404; 1+473; 1+545; 1+592; 1+782; 1+915; 2+018; 2+056; 2+191; 2+373; 2+410  
zasypana kanalizacja deszczowa prawa,

0+249; 1+403; 1+589; 1+915 zasypana kanalizacja deszczowa lewa,

### **2.4. Stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

a) chodniki:

0+840 – 0+845; 0+858; 0+861; 0+940 – 0+944; 1+154; 1+359 uszkodzona nawierzchnia chodnika  
z lewej strony,

b) ścieżki rowerowe: brak,

c) bariery stalowe, energochłonne, łańcuchowe, inne: brak zastrzeżeń,

d) oznakowanie pionowe:

0+116; 0+317 znak pionowy D-6 zasłonięty przez roślinność,

0+117 uszkodzony znak pionowy B-36 i T-25b,

0+248; 0+254; 0+312; 0+470; 0+550 uszkodzony znak pionowy D-6,

0+504 zanieczyszczona tarcza znaku D-1,

0+840 znak pionowy D-6 ustawiony w złym kierunku,

1+030 znak pionowy D-1 ustawiony w złym kierunku,

2+262 wyblakła tarcza znaku A-10,

2+355 znak pionowy D-1 zasłonięty przez roślinność,

e) oznakowanie poziome: brak zastrzeżeń,

f) urządzenia sterowania ruchem: brak,

g) słupki wskaźnikowe oraz inne: brak,

h) oświetlenie: brak zastrzeżeń,

i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: brak zastrzeżeń.

### **2.5. Obiekty mostowe: brak.**

## **2.6. Inne urządzenia drogi i jej otoczenia:**

- a) przystanki (zatoki autobusowe, wiaty, perony): brak zastrzeżeń,
- b) miejsca i zatoki postojowe: brak zastrzeżeń,
- c) zieleni: W pasie drogowym występuje roślinność wysoka, która miejscowo ogranicza widoczność oznakowania. Roślinność niska, występująca w pasie drogi, nie ogranicza widoczności. Ocenie nie podlega stan zdrowotny drzew.
- d) skrzyżowania z innymi drogami, zjazdy: brak zastrzeżeń,  
Występują zjazdy z drogi. Nawierzchnia zjazdów: kostka prefabrykowana,
- e) przejazdy kolejowo-drogowe/ przejścia dla pieszych przez tory kolejowe: brak zastrzeżeń,  
2+378 przejazd kolejowo-drogowy,
- f) urządzenia i budowle "obce": występują w pasie drogowym.

## **3. ZAJĘTOŚĆ PASA DROGOWEGO:**

- a) reklamy: brak,
- b) prowadzone roboty drogowe: brak,
- c) inne dotyczące zagospodarowania terenów przyległych: brak.

## **4. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO DROGI, WNIOSKI I ZALECENIA:**

Droga na całym odcinku z masy bitumicznej w stanie bardzo dobrym. Występują pojedyncze spękania nawierzchni. Pobocza nie występują w pasie drogowym. Studzienki kanalizacyjne miejscowo zasypane. Nawierzchnia chodników miejscowo uszkodzona. Do zatok oraz miejsc postojowych brak zastrzeżeń. Celem poprawy stanu technicznego i wartości użytkowej drogi należy przeprowadzić bieżące, regularne zabiegi utrzymaniowe.

### **ZALECA SIĘ:**

- wykonanie naprawy występujących spękań,
- udrożnić kanalizację deszczową prawą i lewą,
- dokonać naprawy uszkodzonej nawierzchni chodnika,
- usunąć roślinność zasłaniającą znak pionowy D-6 i D-1,
- wymienić znak pionowy B-36, T-25b, D-6 na nowy,
- wyczyścić tarczę znaku D-1,
- ustawić znak pionowy D-6 i D-1 w sposób prawidłowy,
- wymienić tarczę znaku pionowego A-10 na nową.

**WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z WYKONANEJ KONTROLI:** Droga znajduje się w należytych stanie technicznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze jej bezpieczne użytkowanie.

**5. NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Zarządca udostępnił protokół z poprzedniego przeglądu – okresowej kontroli rocznej z 2023r. Zalecenia zostały zrealizowane zgodnie z możliwościami Zamawiającego.

**6. TERMIN REALIZACJI:** niezwłocznie w miarę posiadanych środków finansowych.

**W załączeniu:**

- dokumentacja fotograficzna

***SPORZĄDZIŁ:***



**ZAŁĄCZNIK – dokumentacja fotograficzna:**

