



**Zlecniodawca:**

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze  
Gdańskim  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański

**Wykonawca:**

P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY  
ul. Żywiecka 89/2  
43-300 Bielsko-Biała

**PROTOKÓŁ nr 37/2024**

**OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ DROGI**

*przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane*

**1. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE:**

<b>ZARZĄDCA DROGI:</b>	Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
<b>DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:</b>	13.11.2024 r.
<b>NAZWA DROGI:</b>	rz. Wisła – Nowa Cerkiew
<b>NUMER DROGI:</b>	2338 G
<b>KATEGORIA DROGI:</b>	powiatowa
<b>DŁUGOŚĆ:</b>	1.700 km

## **2. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY:**

### **2.1. Stan nawierzchni:**

0+000 – 0+122 nierówności nawierzchni,

0+070 – 0+085 ubytki prefabrykatu betonowego,

0+500; 0+578; 0+603; 0+619; 0+673; 0+678; 0+699; 0+750; 0+759; 0+804; 0+822; 0+832; 0+834;  
0+840 – 0+844; 0+909; 1+018; 1+024; 1+285; 1+672 spękanie poprzeczne nawierzchni.

0+502 – 0+520; 0+532 – 0+537; 1+385 – 1+391; 1+405 – 1+409 spękanie podłużne nawierzchni,

0+593; 0+713; 0+805; 0+814 – 0+823; 0+852; 0+860 – 0+901; 1+174; 1+332; 1+378; 1+496 –  
1+502 spękanie siatkowe nawierzchni,

### **2.2. Stan poboczy:**

pobocza miejscowo zawyżone oraz porośnięte przez roślinność,

### **2.3. Stan odwodnienia:**

rowy porośnięte roślinnością,

### **2.4. Stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

a) chodniki: brak zastrzeżeń,

b) ścieżki rowerowe: brak,

c) bariery stalowe, energochłonne, łańcuchowe, inne: brak,

d) oznakowanie pionowe:

1+688 znak pionowy A-7 ustawiony w złym kierunku,

e) oznakowanie poziome: brak zastrzeżeń,

f) urządzenia sterowania ruchem: brak,

g) słupki wskaźnikowe oraz inne: brak,

h) oświetlenie: brak zastrzeżeń,

i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: brak.

### **2.5. Obiekty mostowe: brak.**

### **2.6. Inne urządzenia drogi i jej otoczenia:**

a) przystanki (zatoki autobusowe, wiaty, perony): brak zastrzeżeń,

b) miejsca i zatoki postojowe: brak,

c) zieleni: W pasie drogowym występuje roślinność niska i wysoka, która nie ogranicza widoczności. Ocenie nie podlega stan zdrowotny drzew.

d) skrzyżowania z innymi drogami, zjazdy: brak zastrzeżeń,

Występują zjazdy z drogi. Nawierzchnia zjazdów: masa bitumiczna, kostka kamienna, prefabrykat betonowy,

e) przejazdy kolejowo-drogowe/ przejścia dla pieszych przez tory kolejowe: brak,

f) urządzenia i budowle "obce": występują w pasie drogowym.

### **3. ZAJĘTOŚĆ PASA DROGOWEGO:**

a) reklamy: brak,

b) prowadzone roboty drogowe: brak,

c) inne dotyczące zagospodarowania terenów przyległych: brak.

### **4. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO DROGI, WNIOSKI I ZALECENIA:**

Droga na początkowym odcinku z prefabrykatów betonowych w stanie zadowalającym. Występują nierówności nawierzchni. W dalszej części droga z masy bitumicznej w stanie dobrym, na której występują spękania. Występujące pobocza zawyżone oraz porośnięte przez roślinność. Przydrożne rowy porośnięte roślinnością. Do chodników brak zastrzeżeń. Celem poprawy stanu technicznego i wartości użytkowej drogi należy przeprowadzić bieżące, regularne zabiegi utrzymaniowe.

#### **ZALECA SIĘ:**

- wyrównać nawierzchnię,
- dokonać naprawy prefabrykatów betonowych,
- wykonanie naprawy występujących spękań,
- wyrównać nawierzchnię pobocza,
- usunąć roślinność porastającą pobocza,
- wykosić roślinność porastającą rów,
- ustawić znak pionowy A-7 w sposób prawidłowy.

**WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z WYKONANEJ KONTROLI:** Droga odcinkowo znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze jej bezpieczne użytkowanie, jednakże występują odcinki drogi wymagające bieżącej konserwacji.

**5. NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Zarządca udostępnił protokół z poprzedniego przeglądu – okresowej kontroli rocznej z 2023r.  
Zalecenia zostały zrealizowane zgodnie z możliwościami Zamawiającego.

**6.TERMIN REALIZACJI:** niezwłocznie w miarę posiadanych środków finansowych.

**W załączeniu:**

- dokumentacja fotograficzna

***SPORZĄDZIŁ:***



**ZAŁĄCZNIK – dokumentacja fotograficzna:**

