

# **3K AVES ET ORDO**

**Rafał Kaźmierski**

ul Grudziądzka 43/5, 85-130 Bydgoszcz

**Ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione  
ptaków i nietoperzy budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
NR 56 im. Arkadego Fiedlera w Bydgoszczy przy ulicy  
KARPACKIEJ 30 – opinia ornitologiczna i  
chiropterologiczna.**

wykonał mgr Rafał Kaźmierski

Bydgoszcz; marzec 2020

RAFAŁ KAŻMIERSKI

Bydgoszcz, 11.03.2020

Ul. Grudziądzka 43/5

85-130 Bydgoszcz

Tel. 725310403

Mail; [rafalkazmierski@interia.eu](mailto:rafalkazmierski@interia.eu)

## OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA

Dotycząca budynku **Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy** mieszczącej się przy ulicy **KARPACKIEJ 30**, działka nr 12, obręb 492, jednostka ewidencyjna 046101\_1 Miasto Bydgoszcz.

W dniach 9-11 bm. przeprowadziłem wizję lokalną w/w elewacji w związku z planowanymi pracami remontowymi mogącymi wpłynąć na bytowanie prawnie chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Obserwacja miała miejsce z poziomu gruntu otaczającego budynek za pomocą lornetki.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz U Nr 92, poz 880 z póź. Zm.) jeżeli w wyniku prac ptaki mieszkające w budynku utraciłyby choć część miejsc lęgowych które istniałyby przed rozpoczęciem robót wówczas właściciel, bądź zarządca obiektu zobowiązany jest do działań kompensujących te straty. Odpowiedzialność sprawcy za wykonanie działań naprawczych trwa zgodnie z literą prawa przez 30 lat. Należy podkreślić, że za siedlisko zwierząt zgodnie z art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody uznaje się obszar ich występowania w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju. Dodatkowo „Kto umyślnie naruszy zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunku podlega karze aresztu lub grzywny”. Zgodnie z art.127 pkt 2, lit E ustawy o ochronie przyrody. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest przypadek zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia mieszkańców. Zgodnie z art. 52.1 ustawy o ochronie przyrody oraz z paragrafem 6 rozporządzenia Ministra Środowiska, w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową zakazuje się m. in.: niszczenia ich jaj i postaci młodocianej, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd i innych schronień, umyślnego płoszenia i niepokojenia, obserwacji mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.

Zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia niniejszej opinii w Polsce przepisami prawa tj.



- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- ustawą z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochronie gatunkowej zwierząt.

Oraz swą wiedzą i doświadczeniem.

#### STWIERDZAM CO NASTĘPUJE

Opisywany budynek znajduje się na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy w kwartale ulic Kujawska, Tucholska, Ujejskiego i Karpackiej. Jest to klasyczna „tysiąclatka” z lat 60-tych XX wieku. Konstrukcja to trójkondygnacyjna, wolnostojąca, podpiwniczona budowla na planie prostokąta. Do budynku dydaktycznego przylega ze strony północno-zachodniej prostopadle umiejscowiona sala gimnastyczna połączona z budynkiem parterowym łącznikiem. Dach budynków płaski, kryty papą, z wentylowanym stropodachem od strony wschodniej i zachodniej. Wszystkie 72 otwory wentylacyjnych stropodachu są zasklepione kratkami. Elewacje pokrywają niewielkie spękania i ubytki tynku zwłaszcza w okolicach obróbki dachu nie kwalifikujące się jednak jako potencjalne miejsca lęgowe nietoperzy. Elewacje pokrywają ponadto instalacje odgromowa, oświetleniowa, telefoniczna, alarmowa, wentylacyjna, klimatyzacyjna, monitoringowa, gazowa i elektryczna. Brak miejsc potencjalnie niebezpiecznych dla nietoperzy.



Foto 1. Elewacja południowa budynku dydaktycznego.






Foto 2. Elewacja północna budynku dydaktycznego.



Foto 3. Elewacja wschodnia budynku dydaktycznego.



Foto 4. Elewacja zachodnia budynku dydaktycznego.





Foto 5. Elewacja wschodnia łącznika.



Foto 6. Elewacja zachodnia łącznika.



Foto 7. Elewacja zachodnia sali gimnastycznej.






Foto 8. Elewacja wschodnia sali gimnastycznej.



Foto 9. Elewacja północna sali gimnastycznej.

**W opisywanym budynku Szkoły Podstawowej nr 56 nie stwierdzam śladów gniazdowania prawnie chronionych gatunków ptaków lub nietoperzy. W budynku, na jego elewacjach ani w jego sąsiedztwie nie odkryłem pozostałości gniazd lub odchodów mogących świadczyć o choćby czasowym przebywaniu chronionych gatunków ptaków w budynku.**

#### **W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM**

**1. Zaplanowane prace remontowe budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ulicy Karpackiej 30 w Bydgoszczy nie wpłyną bezpośrednio na bytowanie prawnie chronionych w Polsce gatunków ptaków i nietoperzy.**

2. Nie ulegną zniszczeniu ostoje, miejsca lęgowe, siedliska ani gniazda ptaków. Nie ma zatem potrzeby ubiegania się o jakiegokolwiek zgody środowiskowe, ani informowania o prowadzeniu prac Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Bydgoszczy.
3. Prace remontowe można przeprowadzić w dowolnym okresie czasu bez uzależnienia ich od terminów okresu lęgowego ptaków.

Jednocześnie zobowiązuje się inwestora, projektanta i wykonawcę robót który będzie realizował prace do powiadomienia o ewentualnych zjawiskach naruszenia prawa środowiskowego Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul Dworcowa 81 oraz inne właściwe organy.

**3K AVES ET ORDO**  
Rafał Kaźmierski  
ul. Grudziądzka 43/5, 85-130 Bydgoszcz  
NIP 5621055856 REGON 340702322  
tel. +48 725 310 403

  
**ORNITOLOG**  
mgr Rafał Kaźmierski  
mgr Rafał Kaźmierski