

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 1

Lokalizacja: Kościan ul. Dworcowa
 Temat: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
 Data badania: 25.12.2024 r
 Rzędna badania: 70,42 [m n.p.m.]

głębokość [m p.p.t.]	miąższość [m]	profil litologiczny	opis gruntu	barwa	gl. próby	wlg.	stan gruntu	I _p [%]	I _c [:]	numer warstwy	woda	Nk ₁₀	szg		sz		I _{sz} [%]	
													L ₁ (35-65)	L ₂ (65-85)	L ₁ (65-85)	L ₂ (85-95)		
													Liczba uderzeń na 10 cm wpedu sondy (N ₁₀)					
													4	22	49	49		
0,1													1					7
0,2													3					28
0,3													7					43
0,4													11					52
0,5													16					59
0,6													10					50
0,7													5					37
0,8													3					28
0,9	1,9	Mg	nasyp niekontrolowany z piasku drobnego próchniczego z gruzem ceglanym	czarna	-	w	In	-	-	I	-		2					20
1,0													2					20
1,1													3					28
1,2													4					33
1,3													11					52
1,4													16					59
1,5													10					50
1,6													5					37
1,7													3					28
1,8													4					33
1,9													6					40
2,0													5					37
2,1	0,5	orFSa	piasek drobny z domieszką humusu	c.brązowa	-	w	szg	40	-	IIIA	-		5					37
2,2													6					40
2,3													7					43
2,4													10					50
2,5													12					53
2,6													12					53
2,7													10					50
2,8													11					52
2,9													10					50
3,0													8					46
3,1													8					46
3,2	1,6	FSa	piasek drobny	j.brązowa	-	w/nw	szg	50	-	IIIA	naw.:2,7 ust.:2,7 (rz.67,72)		9					48
3,3													10					50
3,4													12					53
3,5													14					56
3,6													16					59
3,7													12					53
3,8													12					53
3,9													11					52
4,0													12					53